




1. Perspektywa widok od strony południowej i zachodniej budynku przedszkola.




Zdjęcie nr 2

Elewacja zachodnia



Zdjęcie nr 3

Detale architektoniczne obramowań okien na elewacji zachodniej



Zdjęcie nr 4

Portal nad wejściem głównym z herbem

Zdjęcie nr 5

Szczegóły obramowań na oknach elewacji południowej





7. Elewacja wschodnia



8. Doświetlenie z ozdobnym obramowaniem na elewacji wschodniej



Zdjęcie nr 9

Fragmenty elewacji północnej


10, 11. Fragment elewacji północnej





Zdjęcie nr 12

Detale architektoniczne obramowań okien na elewacji wschodniej




Zdjęcie nr 13

Detale architektoniczne obramowań okien z zabytkowymi witrażami



14. Korytarz – wejście główne



15 Klatka schodowa



Zdjęcie nr 16

Elewacja zachodnia



Zdjęcie nr 17

Widok głównej bramy wejściowej